Noventis viscom

Montageanleitung
LD SmartFrame LED

A) M-Flex Leuchtdisplay Smartframe, wird gemäß Ihren Formatangaben fertig montiert und anschlussbereit zu Ihnen geliefert.
Bitte beachten Sie im Umgang mit dem Produkt, dass es aufgrund der hohen Fertigungsgenauigkeit scharfkantig sein kann und zu Verletzungen führen könnte.



B) In den Ecken der Rückwand befinden sich vier Mon tagebohrungen (ø 8mm) zur Wandverschraubung. Je nach Displaygröße erhöht sich die Anzahl der Bohrungen.

C) Die Rückwand des Displays besitzt je Ecke eine Ent lüftungsbohrung (ø 20mm) zum Entweichen der warmen Abluft (Bild B). Diese dürfen nicht verschlossen werden; bitte mit Wandabstand montieren.

D) Der Kabelausgang durch die Gehäuserückwand (im Standard unten rechts – Aufsicht- vorbereitet) ist durch eine Gummitülle (Bild A) verschlossen; diese muss mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen werden, um das Kabel durchzuführen.

E) Der Konverter zur Stromversorgung liegt lose bei und muss vor Ort von einem Elektrofachmann angeschlossen werden (Polarität beachten):
- Anschluss der bereits am Konverter angeklemm ten Kabel (DC out) (Bild D) an der im Leuchtdisplay verbauten Lüsterklemme (Bild E).
- Anschluss der bereits am Konverter angeklemmten Kabel (AC in) (Bild F) an die Stromzuleitung.



F) Es können mehrere Konverter an eine Zuleitung angeschlossen werden – max. abgesicherte Strom stärke beachten!

Mounting Instructions
LD SmartFrame LED

A) M-Flex® light display LD SmartFrame will be pre-mounted according to the format details and delivered to you ready for use.
Please be careful when dealing with the cuttings due to manufacture accuracy they can be
very sharp-edged which may lead to injuries.

B) The cable line is loose and must be connected by an electrician at the pit-face. (Pay attention to polarity!)

C) In the corners of the rear wall of the frame there are four drillings for mounting into the assigned position.

D) The cable outlet through the rear wall of the housing (on the bottom right as standard – top view prepared) is closed with a rubber grommet (Figure A); it must be perforated with a pointed object to put the cable through.

E) The power supply converter is enclosed loosely and must be connected on site by a skilled electrician (observe polarity):
- Connection of the cables already clamped to the conveter (DC out) (Figure D) to the lustre
terminal (Figure E) already installed in the LED display.
- Connection of the cables already clamped to the converter (AC in) (Figure

F) to the power main.
Several converters can be connected with one supply – observe max. secured current!

* Das Display ist für die Montage auf einem gleichmäßig ebenen Untergrund konzipiert!

* This display is made for mounting on a level surface!